

争创全国文明城市 打造公园城市 巩固国家卫生城市成果 建设健康城市

我市对建设工程质量检测机构开展专项检查

下发限期整改通知书19份,相关机构已全部完成整改

日报消息（全媒体记者李书厚）质量监督未跟上、检测人员技术能力不足、检测报告审批管理不细致……近日，市住房和城乡建设局对2024年下半年柳州市建设工程质量检测机构（以下简称“检测机构”）专项检查情况进行通报，检查中对存在问题的检测机构下发限期整改通知书19份，目前相关机构已全部完成整改。

据了解，本次检查在全市（含县、区）范围内共抽查了19家正常开展业务的检测机构，重点检查机构管理、人员管理、委托管理、样品管理、设备管理、场所设施与环境管

理、检测报告和原始记录等方面内容。

从检查的总体情况看，大部分检测机构在工作中能够严格依据国家工程建设强制性标准开展检测工作。检测环境场所、仪器设备等满足检测工作要求，但部分检测机构存在人员流动性大、质量监督未跟上、质量管理体系不完善、检测人员技术能力不足、样品管理不到位、检测报告审批管理不细致等问题。

其中，检测设备、环境方面，主要存在部分检测机构对已检定、已校准仪器设备未能正确地进行有效确认，如微机

控制电子拉力试验机的拉力传感器未送检仍确认合格；部分检测机构的混凝土试模、砂浆试模石子压碎指标仪等自校准设备无自校准规程或自校依据等；部分检测机构对仪器设备使用管理不到位，如钢筋连续打点机针头损坏未及时处理，水泥胶砂试模无准用标识等；部分检测机构的设备存放、使用环境不满足规范要求，如全自动比表面积自动测定仪所在精密仪器室无湿度控制设施，不满足试验环境相对湿度不大于50%的控制要求；部分检测机构缺少化学废液处理（存放）设施或化学废液未进行酸

碱分离。

在检测操作方面，有个别检测机构存在钢筋原材重量偏差试件两端未切平就开展检测的现象；个别检测机构水泥安定性检测存在雷氏夹煮后增加距离未按规范进行修约；个别检测机构低应变检测时采样频率不足；个别检测机构开展房屋安全鉴定时楼板厚度检测未扣除装饰层（瓷砖）等。

对于在检查中被发现存在问题的检测机构，市住房和城乡建设局已下发限期整改通知书19份，要求这些检测机构限期进行整改，同时要求全市各检测机构对通报中指出的问题，

要举一反三进行自查自纠，发现问题及时整改，切实增强本机构检测人员的责任意识，严禁违反相关强制性条文和按规范开展检测工作并出具虚假检测报告的行为。

接下来，市住房和城乡建设局将根据检查情况对检测机构整改情况开展“回头看”工作，并充分运用线上、线下等多种监管手段，加强对检测机构日常行为的动态监管，杜绝伪造检测数据、出具虚假检测报告等违法违规行为，维护检测市场秩序，促进检测行业健康发展，保障工程质量安全可靠。

柳北区综合行政执法局 由末端管理转向前端服务 送上“普法套餐” 服务辖区企业

日报消息（通讯员朱开健）连日来，柳北区综合行政执法局开展“城市管理在身边，送法服务到一线”主题活动，执法人员上门进行指导，让企业少跑腿，为群众准备“普法套餐”，通过由末端管理转向前端服务，让建设工程施工人员感受到执法部门在优化营商环境、服务辖区企业方面所做的努力。

“请你们抓好安全生产工作，严守规章制度，不违规行车；保持车身整洁，保持出场车辆车轮清洁，不带泥上路；按照路线行驶，不随意倾倒建筑垃圾。”2月21日上午，该局扬尘办及沙塘中队执法人员先后来到北雀路滨江郡府等工地开展普法宣传，向工地管理人员送上涉及住建、扬尘、市容等相关法律法规的“普法套餐”。

在施工现场，执法人员与施工人员进行深入交流，认真聆听并详细记录在建工地的多方需求，以及意见和建议。执法人员详细解答了工地面临的各类疑难问题，还针对施工现场水污染防治、扬尘污染防治、路面保洁等相关知识进行宣传教育，并以真实事故案例对渣土车驾驶员进行安全警示教育。

该工地相关负责人表示：“这次普法宣传很及时，宣传册图文并茂，有助于我们加强行业自律，规范施工行为。”

据了解，一直以来，柳北区综合行政执法局以“保障企业生产，优化营商环境”为宗旨，营造安全文明稳定的营商环境。下一步，该局将继续秉持执法为民初心，创新管理模式，主动服务企业，以新的视角审视城市治理，努力打造优化营商环境新高地。

机械化养护 高效又省心

日报消息（全媒体记者张威）2月21日，记者从广西桂中公路发展中心了解到，该中心下属的部分公路养护中心近期使用机械化设备，修剪绿化树和清扫路面，提高工作效率，确保国道、省道安全通行。

据了解，融安公路养护中心启用绿化树修枝专用车后，一天可以修剪约5公里的绿化树，修剪高度最高可达到5米，同时该中心还使用路面吹扫车，一天可吹扫数十公里

路面。鹿寨公路养护中心则采用了公路护栏清洗车，每天可清洗国道、省道护栏里程达10公里。

广西桂中公路发展中心相关负责人表示，过去采用人工清洗护栏，一个人每天只能清洗200米，使用机械化设备后，仅需人员辅助清理即可，每日清洗里程成倍增加，可谓事半功倍。目前，该中心机械化养护工作还处在探索阶段，后期可能会增加更多机械化设备，以提高养护效率。



绿化树修剪车沿路进行作业。(图片由桂中公路发展中心提供)

电动自行车违规停放导致人行横道受阻 执法人员加强整治还路于民



日报消息（通讯员邓湖广报道摄影）人行横道是引导行人安全通过马路的交通区域，不能随意占用。但有市民反映城中区映山街南端路口处人行横道出入口停满了电动自行车，行人无法正常通行。近日，城中区综合行政执法局接到投诉后，迅速处置，强制拖移该处违停车辆，及时恢复道路通畅（见左图）。

城中区综合行政执法局执法人员接到市民反映后赶

到现场，看到映山街金秋大厦附近人行横道进出口处停满了电动自行车，行人无法通行，只能横穿机动车道和非机动车道，存在安全隐患。执法人员在附近门面、便民摊点走访寻找车主挪车未果，经现场拍摄取证后，调来拖车强制拖移该处违停车辆，使人行横道恢复正常通行。

执法人员介绍，此路段车流量较大，但映山街及相邻的中山中路两侧人行道均

设有非机动车停车位，车位相对充裕，但部分车主贪图方便违规停车。今后，他们将加强巡控，确保道路通行顺畅。

当天，执法人员还对滨江西路、中山中路、中山东路、解放北路等路段的人行道违停现象进行整治，强制拖移违停电动自行车33辆、摩托车2辆、小汽车2辆，开具违停处罚通知单77份。



预防一氧化碳中毒

- 定期检查维护燃气、煤气灶
- 室内火炉要安装烟囱
- 防止燃气管道老化、跑气、漏气
- 禁止将燃气热水器安装在洗浴房间内
- 不要在密闭的室内吃炭火锅、点炭火盆
- 不要躺在车门车窗紧闭、开着空调的汽车内睡觉

